

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 5.885.0031

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 5.885.0030

2 Neue Funktionen

Keine

3 Verbesserungen

- Beim Start einer Probenserie wird das Rack initialisiert. Parallel kann die **Anzahl Proben** und die **Nächste Probenposition** eingegeben werden. Die Abarbeitung der Proben kann gestartet werden, sobald das Rack initialisiert ist.
- Im Methodenablauf werden der Probenbecher und der Konditionierbecher auf dem Rack mit dem kürzesten Weg angefahren.

4 Behobene Fehler

- Drucker vom Typ Epson (ESC-POS) wurden nicht erkannt.