

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0014 für Betriebssystemversion 006
im Vergleich zur Firmware-Version:
- 57.1007.0013 für Betriebssystemversion 005

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Optimierungen für den Gesamtgerätetest in der Produktion.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Problem mit der DHCP IP- Adresse in der Produktion.

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Wenn der Benutzer nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen versucht, Parameter direkt auf einen PDF- oder Postscript-Drucker zu drucken, ist der Parameterreport leer.