

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen und Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0020 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0018 für Betriebssystemversion 007

## 2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Austauschfunktion für PT1000-Temperaturkoeffizienten im Servicemenü hinzugefügt (NCM-8722).

## 3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Verbesserungen von Polarizer-Test für Produktion und Service.
- Optimierungen für Tests in der Produktion (Betriebssystemversion 008).

## 4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Polarizer-Test schlägt fehl. (SERV-19642, SERV-19891, SERV-21064, SERV-24219, SERV-24720).

## 5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Keine