

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen, Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1027.0004 für Betriebssystemversion 007

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1027.0003 für Betriebssystemversion 006

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- PDF-Reports können flexibler konfiguriert werden.
- PDF-Report-Timing verbessert

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Nach der Titerbestimmung wird der neue Titer nicht verwendet (TITR-19927).
- Probleme mit der SMN-Berechnung (TITR-20132).
- Fehler während der Elektrodenprüfung **Elektrode defekt 011-002** (TITR-18630).
- Der Print-Report ist immer 5 Seiten lang (TITR-20151).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Keine