

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen, Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1027.0008 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1027.0007 für Betriebssystemversion 007

## 2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Initiale Justierung für Servomotor bei Geräteproduktion
- Erkennung von Mainboard-Version in Bezug auf initiale Justierung

## 3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Optimierungen für Tests in der Produktion (Betriebssystemversion 008).

## 4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Gerät friert während der Probedatenabfrage ein (TITR-22017).
- Nach dem Neustart werden die Mittelwerte auf den Ergebnisbildschirmen aufgerundet (Defect 97966).

## 5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Keine