

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der neuen Softwareversion **viva 2.0 Patch 1 (Build 54-1)** und der Vorgängerversion **viva 2.0 (Build 54)**.

2 Behobene Fehler und Probleme

Neue Geräte-Firmware

Neue Firmware-Version für die Geräte 884 Professional VA und 894 Professional CVS: 5.884.0013.

Die neue Firmware reduziert Stabilitätsprobleme, die während voltammetrischer Messungen auftreten können.

3 Unterschriften

Herisau, 30.06.2017



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



Dr. M. Saba

Leiterin Qualitätsmanagement