

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die behobenen Fehler für die folgenden neuen Firmware-Versionen:

- 5.848.0024
- 5.870.0024
- 5.877.0024
- 5.862.0024
- 5.865.0025
- 5.876.0025
- 5.885.0011
- 5.899.0011

2 Behobene Fehler und Probleme

- Wenn das Gerät eingeschaltet wurde und gleichzeitig ein Dosierer angeschlossen war, konnte der Fehler "unrecoverable error" auftreten.
- Im Dauerbetrieb (z. B. beim Konditionieren mit dem 899 Coulometer) trat der Fehler "unrecoverable error" auf.

Herisau, 10. Januar, 2013



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



U. Kürsteiner

Leiter Qualitätssicherung