

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die behobenen Fehler für die neue Firmwareversion TTM859\_v6.

## 2 Behobene Fehler und Probleme

- Bei einigen Computern traten Abstürze des Betriebssystems auf, sobald der 859 Titrotherm angeschlossen wurde.
- Einige Thermoprobes wurden nicht erkannt (Fehlermeldung *011-114 Lesefehler*).
- Der Messeingang des 859 Titrotherm wurde von **tiamo™** nicht immer korrekt erkannt (Fehlermeldung *009-149 Gerätefehler*).

## 3 Compliance

Die aktuelle Software-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität von **tiamo™** in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

**Herisau, 25. November, 2011**

---



Dr. J. Kleimann  
Vizepräsident, Leiter F&E



U. Kürsteiner  
Leiter Qualitätssicherung