

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die behobenen Fehler und Probleme sowie Verbesserungen in der folgenden neuen Firmware-Version:

- 5.893.0012

im Vergleich zu der Firmware-Version:

- 5.893.0011

Die Geräte 892 / 893 / 895 enthalten die identische Firmware, sind aber unterschiedlich konfiguriert.

2 Verbesserungen

- Die Langzeitstabilität im Dauerbetrieb wurde verbessert.
(Keine Änderungen in der kundenzugänglichen Firmware)

3 Behobene Fehler und Probleme

- Die Geräteabstürze auf Grund eines Applikationsfehlers wurden behoben (Fehlermeldung: "Application error J9W.exe").
- Das Blockieren des Gerätes mit Ausgabe einer leeren Fehlermeldung, bei Betriebszeiten von mehreren Tagen, wurde behoben.
- Die Qualitäts- und Stabilitätsmängel im Betriebssystem wurden behoben.
- Die Kommunikation mit der Prüffeld-Software wurde verbessert.

4 Bekannte Fehler

- keine

Herisau, 29. Oktober, 2013



P. Hunziker
Vizedirektor, Leiter Entwicklung



U. Kürsteiner
Leiter Qualitätssicherung