

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die behobenen Fehler und Probleme sowie Verbesserungen in der folgenden neuen Firmware-Version:

- 5.893.0014

im Vergleich zu der Firmware-Version:

- 5.893.0012

Die Geräte 892 / 893 / 895 enthalten die identische Firmware, sind aber unterschiedlich konfiguriert.



VORSICHT

Voraussetzung

Die Installation der neuen Firmware bedingt, dass das Gerät mit der Vorgängerversion **5.893.0012** aktualisiert wurde.

2 Verbesserungen

- Die Temperaturmessung und deren Abgleich wurde verbessert.
- Die Stabilität der Gasflussregelung wurde verbessert.

3 Behobene Fehler und Probleme

- Unterstützung einer neuen elektronischen Schaltung im Gerät.

4 Bekannte Fehler

- keine

Herisau, 23. Juni, 2014



P. Hunziker
Vizedirektor, Leiter Entwicklung



U. Kürsteiner
Leiter Qualitätssicherung