

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die behobenen Fehler und Probleme sowie Verbesserungen in der folgenden neuen Firmware-Version:

- 5.893.0017

im Vergleich zu der Firmware-Version:

- 5.893.0014

Die Geräte 892 / 893 / 895 enthalten die identische Firmware, sind aber unterschiedlich konfiguriert.



HINWEIS

Voraussetzung

Die Installation der neuen Firmware bedingt, dass das Gerät mit der Version **5.893.0012** aktualisiert wurde.

2 Änderungen

- Bedingt durch den Einbau eines neuen Speichermoduls (Hardware-Änderung), musste die Firmware angepasst werden.
Die neue Firmware 5.893.0017 ist mit allen Geräteversionen kompatibel.

3 Behobene Fehler und Probleme

- keine

4 Bekannte Fehler

- keine

5 Verbesserungen

- verbesserter Abgleich

Herisau, 6. Juni, 2018



P. Hunziker
Vice President,
Head of Development



M. Saba
Head of Quality Management &
Regulatory Affairs