

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Verbesserungen und bekannten Fehler in den folgenden neuen Firmware-Versionen:

- 5.900.0031-1
- 5.915.0031-1
- 5.916.0031-1


im Vergleich zu den Firmware-Versionen:

- 5.900.0031
- 5.915.0031
- 5.916.0031

2 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
Absturzhäufigkeit reduziert	Die Absturzhäufigkeit konnte weiter reduziert werden.

3 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
IQ/OQ	Für den Testschritt 7.51 erscheint die Meldungsbox im Dialog nicht mehr.
Fixtaste 	Der Ausdruck von Screenshots funktioniert nur auf den angeschlossenen Drucker. Beim Erzeugen von Screenshots als PDF wird die PDF-Datei erzeugt, jedoch ohne Inhalt.
HP Office Jet 8000	Der Kurvenausdruck auf HP Office Jet 8000 funktioniert nicht.

4 Compliance

Die aktuelle Firmware-Version 5.900.0031-1 enthält keine Änderungen, welche die Konformität des 900 Touch Control in Bezug auf 21 CFR Part 11 und


GAMP beeinflussen. Die Firmware-Versionen 5.915.0031-1 und 5.916.0031-1 enthalten keine Compliance in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP.

Herisau, 9. Juli 2015



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



M. Matter

Leiter Qualitätssicherung