

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen und Verbesserungen sowie die behobenen Fehler und Probleme in den folgenden neuen Firmware-Versionen:

- 5.900.0032
- 5.915.0032
- 5.916.0032

im Vergleich zu den Firmware-Versionen:

- 5.900.0031
- 5.915.0031
- 5.916.0031


2 Neue Features

Thema	Beschreibung
KFC	Es stehen neue Resultatvorlagen und Beispielmethode zur Verfügung.

3 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
Absturzhäufigkeit reduziert	Die Absturzhäufigkeit konnte weiter reduziert werden (wurde bereits in Patch 5.9xy.0031-1 realisiert).
KFC- und KFT-Methodenvorlagen	Die Probenzugabezeit im Befehl WAIT wurde auf 8 s erhöht.
Gerätemanager	Im Dialog Gerät bearbeiten / Netzwerkdrucker wurde das Eingabefeld Computer in Druckerserver umbenannt.

4 Behobene Fehler und Probleme

Thema	Beschreibung
Dialogsprache Französisch im Live-Dialog des Befehls WAIT	Wenn der Parameter Ablauf anhalten aktiviert war, wurde während des Ablaufs im Live-Dialog ein fehlerhafter Text angezeigt.
Fixtaste 	Das Erzeugen von Screenshots als PDF-Datei funktioniert wieder einwandfrei.

5 Compliance

Die aktuelle Firmware-Version 5.900.0032 enthält keine Änderungen, welche die Konformität des 900 Touch Control in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen. Die Firmware-Versionen 5.915.0032 und 5.916.0032 enthalten keine Compliance in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP.

Herisau, 08. Oktober 2015



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



M. Matter

Leiter Qualitätssicherung