

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die neuen Features, die Verbesserungen sowie die behobenen Fehler und Probleme in den folgenden neuen Firmware-Versionen:

- 5.912.0014
- 5.913.0014
- 5.914.1014
- 5.914.2014

Im Vergleich zu den Firmware-Versionen:

- 5.912.0013
- 5.913.0013
- 5.914.1013
- 5.914.2013

2 Neue Features

| Thema | Beschreibung |
|------------------------|--|
| Nadeldrucker verfügbar | Nadeldrucker Epson TM-U220B (2.143.0100) in Druckerauswahl hinzugefügt |

3 Verbesserungen

| Thema | Beschreibung |
|-------|--------------|
| keine | keine |

4 Behobene Fehler und Probleme

| Thema | Beschreibung |
|------------------------------------|---|
| Falscher Messwert in Messwertliste | Nach 25 Tagen kontinuierlicher Messung wurden falsche Messwerte ausgegeben. |

| Thema | Beschreibung |
|---|--|
| Falsche Fehlermeldung bzgl. Grenzwerte beim Einsatz von iTroden | Beim Kalibrieren einer iTrode mit einem 913 pH Meter wurden die Grenzwerte bei eingeschalteter Grenzwertüberwachung als verletzt gemeldet, auch wenn sie nicht verletzt waren. |

5 Bekannte Fehler

| Thema | Beschreibung |
|-------|--------------|
| keine | keine |

Herisau, 13. Juni 2018



P. Hunziker
Vice President,
Head of Development



M. Saba
Head of Quality Management &
Regulatory Affairs