

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0009

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1007.0008 (erste freigegebene Version)

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Schubstange: verbesserter Maximalhub durch Änderung des Abstands zwischen Referenzposition und Grundposition.
- Fernsteuerung: Die externen Befehle und die Antworten des Geräts werden mit dem Steuerzeichen **CR LF** abgeschlossen.

4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- Wiederherstellung der Systemdatenbank: Nach der Systemwiederherstellung wurde das Gerät nicht sofort neu gestartet.

5 Bekannte Fehler und Probleme

Folgende Fehler oder Probleme sind bekannt:

- keine