

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0013 für Betriebssystemversion 005
- im Vergleich zur Firmware-Version:
- 57.1007.0012 für Betriebssystemversion 005

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Sonderzeichen im Methodennamen sind erlaubt. Weiterhin nicht erlaubt sind: (% ! / : * ? < . > ")

4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- Beim direkten Dosieren (Direct DOS) konnte der Bildschirm einfrieren (SERV-17426). Wenn der Kolben am oberen oder unteren Ende ankam und gleichzeitig eine Benutzer-Interaktion erfolgte, konnte das Gerät hängen bleiben.

5 Bekannte Fehler und Probleme

Folgende Fehler oder Probleme sind bekannt:

- Wenn der Benutzer nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen versucht, Parameter direkt auf einen PDF- oder Postscript-Drucker zu drucken, ist der Parameterreport leer.