

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0014 für Betriebssystemversion 006

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0013 für Betriebssystemversion 005

## 2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Mettler Toledo Waagen mit COM-Port werden unterstützt
- Messpunktliste als CSV-Datei (TITR-18026)

## 3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Optimierungen am GUI

## 4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- Warnhinweis nach Kalibrierung (TITR-18057).
- MIM-Variable wird nicht korrekt angezeigt (TITR-16939).
- Problem mit der Berechnung mit EP und FP1 (TITR-18059).
- Problem mit der Dosierrate (TITR-17823).
- Die Methode wird bei Ausführung einer Methode geändert (TITR-17675, TITR-17347).
- Titriermodus pH-MEAS Initialmesswert implementiert (TITR-17265)

## 5 Bekannte Fehler und Probleme

Folgende Fehler oder Probleme sind bekannt:



- Im PDF-Report werden auch nicht aktivierte Parameter angezeigt (TITR-16729).
- Sporadische Druckfehler (TITR-17204)