

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0017 für Betriebssystemversion 007

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0016 für Betriebssystemversion 007

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Neue Sprache Tschechisch hinzugefügt

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Gerätestartvorgang optimiert
- Firmware-Aktualisierungsprozess verbessert

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Punkte auf Ausdruck mit Q3X-Drucker und doppeltes Drucken des gleichen Texts (TITR-17439).
- Wiederkehrender Fehler beim Drucken eines Reports (TITR-18392).
- Eco Titrator zeigt keine IP-Adresse beim Ethernet-Port-Test während der Wartung an (TITR-24521).
- Lange Dauer beim Senden eines Druckauftrags an einen A4-PostScript-Drucker (TITR-19172).
- Einfrieren des Eco Titrator bei Berechnungen mit der Variablen R1 (TITR-19517).
- Eco Titrator friert in unterschiedlichen Situationen ein (TITR-19518).
- Aufstarten des Eco Titrator dauerte zu lange und zu langsame Live-Anzeige (TITR-19830).

