

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1008.0020，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1008.0018，适用于操作系统版本 007

2 新功能

已整合以下新功能：

- 将 PT1000 温度系数的更换功能添加至服务菜单（NCM-8722）。

3 改进

进行了以下改进：

- 为生产和服务改进偏光片测试。
- 针对生产中测试的优化 (适用于操作系统版本 008)。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 极化器测试失败。(SERV-19642, SERV-19891, SERV-21064, SERV-24219, SERV-24720)。

5 已知的错误

已知有以下错误：

- 无