

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen, Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1027.0003 für Betriebssystemversion 006

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1027.0002 für Betriebssystemversion 005

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Optimierung der Netzwerkerkennung DHCP/IP (IME-43309).

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Keine

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Auswählbarer PDF-Report ist nicht verfügbar.