

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen, Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1027.0007 für Betriebssystemversion 007

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1027.0005 für Betriebssystemversion 007

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Nach dem Neustart werden die Mittelwerte auf den Ergebnisbildschirmen nicht mehr aufgerundet.
- Diverse Verbesserungen.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Gewichtsdaten konnten nicht empfangen werden (TITR-20288).
- Eco KF Konditionieren (TITR-22156).
- Komisches Verhalten des Druckers (TITR-22357).
- Nachdem ein Titer in den Statistiken entfernt wurde, wird er in der nächsten Serie dennoch immer noch markiert (TITR-22439).
- Fehlende Proben-ID im PDF Report (TITR-22861).
- Gerät friert ein und Rührer funktioniert nicht richtig (TITR-23568).
- Gerät stürzt bei Benutzung ab (TITR-23624).
- Gerät friert ein beim Nachfüllen (TITR-23832).
- Verschiedene Probleme (TITR-23919).
- Fehler bei Titer (TITR-24060).
- Fehler bei Firmware (TITR-24144).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Keine