

1 Zweck

Diese Dokument beschreibt die behobenen Fehler und Probleme für die neuen Firmwareversionen 5.848.0022, 5.862.0022, 5.865.0022, 5.869.0022, 5.870.0022, 5.876.0022, 5.877.0022.

2 Behobene Fehler und Probleme

- Die bei den Titratoren und Dosimaten mitgelieferte Tastatur funktioniert nicht mehr richtig, da deren Hardware geändert wurde.
- 862: Manuelle Bedienung, Dosieren: Wenn die Sprache Portugiesisch ausgewählt ist und eine Dosierung ausgelöst wird, bleibt das System hängen.
- 862: Systemeinstellungen: Die Einstellung **PC/LIMS-Report = COM2** wird beim Einschalten auf **USB Stick** zurückgesetzt.
- 862: In den Methodenparametern gibt es die Resultateinheiten **-70** und **-71**.

3 Compliance

Die aktuelle Softwareversion enthält keine Änderungen betreffend 21 CFR Part 11.

Herisau, 12 November, 2010



D. Strohm

Vizepräsident, Leiter F&E