

## 1 Geräte

Die nachfolgende Firmware-Version ist für folgende Geräte anwendbar:

- 850 Professional IC
- 881 Compact IC pro
- 882 Compact IC plus
- 883 Basic IC plus
- 920 Absorber Module
- 925 Eco IC

## 2 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die neuen Features, die Verbesserungen sowie die behobenen Fehler und Probleme in den folgenden neuen Firmware-Versionen:

- 5.850.0113

Im Vergleich zu den Firmware-Versionen:

- 5.850.0112

## 3 Neue Features

Thema	Beschreibung
keine	keine

## 4 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
keine	keine

## 5 Behobene Fehler und Probleme

Thema	Beschreibung
System stoppt	Manchmal wurde das IC-System irrtümlicherweise durch die Fehlersituation "Minimaldruck unterschritten" gestoppt, obwohl der Systemdruck stabil blieb.

## 6 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
keine	keine

## 7 Übereinstimmung

Die Firmware-Version 5.850.0113 enthält keine Änderungen, welche die Konformität der obenerwähnten Geräte in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

Herisau, 22. Juni 2018



P. Hunziker  
Vice President,  
Head of Development



M. Saba  
Head of Quality Management &  
Regulatory Affairs