

1 Zweck

Diese Dokument beschreibt die behobenen Fehler und Probleme für die neuen Firmwareversionen 5.865.0023 und 5.876.0023.

2 Verbesserungen

- PC/LIMS-Report (nicht TiBase-kompatibel) für Dosimaten wurde wieder eingeführt.

3 Behobene Fehler und Probleme

- Wurde über die Remote-Schnittstelle ein Füllen ausgelöst und während dem Füllen ein zweiter Füll-Impuls gesendet, wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Diese konnte nur am Gerät manuell quittiert werden. Jetzt wird ein Füll-Impuls während dem Füllen ignoriert.

4 Compliance

Die aktuelle Softwareversion enthält keine Änderungen betreffend 21 CFR Part 11.

Herisau, 3 Mai, 2011



Dr. J. Kleimann
Vizepräsident, Leiter F&E



U. Kürsteiner
Leiter Qualitätssicherung