

1 Zweck

Diese Dokument beschreibt die behobenen Fehler und Probleme für die neuen Firmwareversionen 5.865.0024 und 5.876.0024.

2 Behobene Fehler und Probleme

- Quittierte man Meldungen am Gerät, wurden diese nach einer Statusabfrage über die RS-232-Schnittstelle (mittels \$D) als immer noch aktiv ausgewiesen.

3 Compliance

Die aktuelle Softwareversion enthält keine Änderungen betreffend 21 CFR Part 11.

Herisau, 18 Mai, 2011



Dr. J. Kleimann
Vizepräsident, Leiter F&E



U. Kürsteiner
Leiter Qualitätssicherung