

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 57.1007.0009
- 对比固件版本：
- 57.1007.0008（首次发布的版本）

2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

3 改进

已得到以下改进：

- 传动连杆：通过更改参考位置和基本位置之间的间距改进了最大冲程。
- 遥控：利用控制字符 **CR LF** 完成外部命令和设备应答。

4 排除的错误和问题

以下错误和问题已排除：

- 恢复系统数据库：系统恢复之后，设备不立即重启。

5 已知的错误和问题

以下错误和问题是已知的：

- 无