

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 适用于操作系统版本 005 的 57.1007.0012
- 对比固件版本：
- 适用于操作系统版本 004 的 57.1007.0011

2 新功能

已整合以下新功能：

- 支持 PostScript USB 打印机
- 支持通过 COM 端口的 Sartorius 天平（需要 USB/RS-232 转换器）
- 天平的 COM 端口设置

3 改进

已得到以下改进：

- 俄语固件优化。
- 安装助手在第一次设备启动时已激活。

4 排除的错误和问题

以下错误和问题已排除：

- 已修正若干翻译错误。
- OHMDOS-759 – 加液速度未在实时显示屏上正确更新。

5 已知的错误和问题

以下错误和问题是已知的：

- 无