

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 适用于操作系统版本 005 的 57.1007.0013

对比固件版本：

- 适用于操作系统版本 005 的 57.1007.0012

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

## 3 改进

已得到以下改进：

- 方法段名称中的特殊符号是不允许的。此外，不允许：(% ! / : \* ? < . > " )

## 4 排除的错误和问题

以下错误和问题已排除：

- 当进行直接加液时（Direct DOS），屏幕可能冻结（SERV-17426）。当活塞到达顶端或底端且同时发生用户交互时，设备可能卡住。

## 5 已知的错误和问题

以下错误和问题是已知的：

- 如果用户在重置为出厂设定后尝试将参数直接打印在 PDF 或 Postscript 打印机上，参数报告为空。