

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的错误：

- 57.1007.0017，适用于操作系统版本 007

对比固件版本：

- 57.1007.0016，适用于操作系统版本 007

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 仪器生产时的伺服点击的初次校准
- 基于初次校准识别主板版本

## 3 改进

进行了以下改进：

- 针对生产中测试的优化

## 4 排除的错误

以下错误已排除：

- 零星印刷错误（TITR-22037）

## 5 已知的错误

已知有以下错误：

- PDF 报告中还显示未激活的参数。