

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen und Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0019 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1007.0018 für Betriebssystemversion 008

## 2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Diverse neue Funktionen für Service und Produktion.

## 3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Keine

## 4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Keine

## 5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Falls direkt nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen versucht wird, die Parameter als PDF oder per Postscript-Drucker auszugeben, wird der Report leer sein.