

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 57.1008.0010

对比固件版本：

- 57.1008.0009（首次发布的版本）

2 新功能

已整合以下新功能：

- 修改**专家**对话框类型的密码
- 重置为出厂设定
- 用户界面：已增加 10 种新语言：
 - 法语
 - 意大利语
 - 日语
 - 韩语
 - 波兰语
 - 葡萄牙语
 - 俄语
 - 西班牙语
 - 泰语
 - 越南语

3 改进

已得到以下改进：

- 针对生产中设备终检的固件优化。

4 排除的错误和问题

以下错误和问题已排除：

- OHMTI-687 – 调整用户界面



- OHMTI-753 – 调整用户界面
- 其他众多对用户界面的调整。
- OHMTI-763 – PDF 文件报告：对测量点列表补充了序列号项。
- OHMTI-909 – 实时状态：在某些情况下不显示完整的滴定曲线。

5 已知的错误和问题

以下错误和问题是已知的：

- 无