

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0010

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0009 (erste freigegebene Version)

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Ändern des Passworts für den Dialogtyp **Experte**
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Benutzeroberfläche: 10 neue Sprachen hinzugefügt:
 - Französisch
 - Italienisch
 - Japanisch
 - Koreanisch
 - Polnisch
 - Portugiesisch
 - Russisch
 - Spanisch
 - Thailändisch
 - Vietnamesisch

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Firmware-Optimierungen für die Geräteendkontrolle in der Produktion.

4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:



- OHMTI-687 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMTI-753 – Anpassung Benutzeroberfläche
- Mehrere weitere Anpassungen der Benutzeroberfläche.
- OHMTI-763 – PDF-Reporte: Die Messpunktliste wird mit Seriennummern ergänzt.
- OHMTI-909 – Live-Status: In einigen Fällen wurde nicht die gesamte Titrationskurve dargestellt.

5 Bekannte Fehler und Probleme

Folgende Fehler oder Probleme sind bekannt:

- keine