

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0011 für Betriebssystemversion 005

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0010 für Betriebssystemversion 004

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Unterstützung für PostScript-USB-Drucker
- Probenserie
- Unterstützung für Sartorius Waagen über COM-Port (USB/RS-232 Converter notwendig)
- COM-Port-Einstellungen für Waagen

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Firmware-Optimierungen für die russische Sprache.

4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- Einige Übersetzungsfehler wurden behoben.
- OHMTI-1087 – Fixpunkte FP1 und FP2 werden nun angezeigt.

5 Bekannte Fehler und Probleme

Folgende Fehler oder Probleme sind bekannt:

- Probleme beim Speichern oder Laden von Methoden / Sensoren / Lösungen während eine Probenserie abgearbeitet wird.