

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障：

- 57.1027.0005，适用于操作系统版本 007

对比固件版本：

- 57.1027.0004，适用于操作系统版本 007

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

## 3 改进

已得到以下改进：

- 对活塞的驱动和锁定进行了不同的改进。
- 对稳定性进行了不同的优化。

## 4 排除的错误

以下错误已排除：

- 修改了统计标准设定 (TITR-19062)。
- 未找到用于计算自动漂移校正的漂移值 (TITR-21473)。
- 在删除滴定度之后，保存了新的平均值 (TITR-21450)。
- 在达到最终体积之后冻结滴定管 (TITR-21931)。
- 测定滴定度之后，在打印时冻结设备 (TITR-21983)。

## 5 已知的错误

以下错误是已知的：

- 在重启之后，将结果屏幕上的平均值四舍五入。
- 在查询样品数据期间冻结设备 (TITR-22017)。