

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障：

- 57.1027.0008，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1027.0007，适用于操作系统版本 007

2 新功能

已整合以下新功能：

- 仪器生产时的伺服点击的初次校准
- 基于初次校准识别主板版本

3 改进

进行了以下改进：

- 针对生产中测试的优化 (适用于操作系统版本 008)。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 在查询样品数据期间冻结设备 (TITR-22017)。
- 在重启之后，将结果屏幕上的平均值四舍五入 (Defect 97966)。

5 已知的错误

已知有以下错误：

- 无