

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen, Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1028.0005 für Betriebssystemversion 001
- im Vergleich zur Firmware-Version:
- 57.1028.0003 für Betriebssystemversion 001


2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Die Meldung **Das System wird heruntergefahren** wurde angepasst zu **Instant Up wird aktiviert**.
Die Anzeige und die Bedienelemente können durch Betätigen der Taste  inaktiviert werden, ohne dass das Gerät komplett ausgeschaltet wird. Diese Funktionalität besteht schon, nun unter der neuen Bezeichnung **Instant Up**.
- Die Meldung **Das System wird ausgeschaltet** wurde angepasst zu **Das Gerät wird ausgeschaltet**.
- Übersetzungen in 13 Sprachen implementiert.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Bei den Resultaten zeigt die y-Achse bei sehr geringen Werten (z. B. 10 µg Wassergehalt) eine flache, kaum lesbare Kurve an (TITR-30808).
Nun passt sich die Skala der y-Achse automatisch dem Wert an und die Kurve wird dadurch lesbar.

- Fehler bei den Methoden 'Blank' und 'KFC-Blank'. Bei einem Neustart des Geräts wird nicht das passende Resultat zur gewählten Methode angezeigt (TITR-31015).
- Das Gerät erkennt den USB-Stick nicht (TITR-31448).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Keine