

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die neuen Features, die Verbesserungen sowie die behobenen Fehler und Probleme in der folgenden neuen Software:

- Version 1.1

Im Vergleich zu der Software:

- Version 1.0

2 Neue Features

Thema	Beschreibung
Service-Bereich	Die Software enthält neu einen Service-Bereich für die Diagnose und Fehlererkennung am Messgerät.
Bibliothek	Die Aktualisierung von ST-Japan-Bibliotheken wurde implementiert.

3 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
Zahlenwerte	Die Darstellung der Zahlenwerte mit den Dezimalstellen wurde vereinheitlicht.
Datentransfer / Datenauswertung	Der Datentransfer aus der Standalone-Verwendung des Gerätes wurde verbessert.
Bibliothek	Die Aktualisierung von Anwenderbibliotheken wurde verbessert. Das Datenformat der ST-Japan-Bibliotheken wurde erweitert.
Auswertungen	Reporte sind verbessert worden, indem diese auf mehrere Proben angewendet werden können.
Benutzeroberfläche	Verschiedene Details auf der Benutzeroberfläche wurden verbessert.

4 Behobene Fehler und Probleme

Thema	Beschreibung
Report	Der Reportfehler bei der Erstellung von Auswertungen ohne Treffer in der Bibliothek wurde behoben. Der Fehler bei der Benennung der Reportdatei mit bestehenden Bezeichnungen wurde behoben.
Zeitsynchronisation	Die fehlerhafte Zeitsynchronisation zwischen Gerät und Software in abweichenden Zeitformaten wurde behoben.

5 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
keine	keine

Herisau, 28. Mai, 2015



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



M. Matter

Leiter Qualitätssicherung