

## 1 Geräte

Die nachfolgende Firmware-Version ist für folgende Geräte anwendbar:

- 930 Compact IC Flex
- 940 Professional IC

## 2 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die neuen Features, die Verbesserungen sowie die behobenen Fehler und Probleme in den folgenden neuen Firmware-Versionen:

- 5.940.0101

Im Vergleich zu den Firmware-Versionen:

- 5.940.0100

## 3 Neue Features

Thema	Beschreibung
keine	keine

## 4 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
keine	keine

## 5 Behobene Fehler und Probleme

Thema	Beschreibung
System stoppt	Manchmal wurde das IC-System irrtümlicherweise durch die Fehlersituation "Minimaldruck unterschritten" gestoppt, obwohl der Systemdruck stabil blieb.

## 6 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
keine	keine

## 7 Übereinstimmung

Die Firmware-Version 5.940.0101 enthält keine Änderungen, welche die Konformität der obenerwähnten Geräte in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

**Herisau, 22. Juni 2018**

---



P. Hunziker  
Vice President,  
Head of Development



M. Saba  
Head of Quality Management &  
Regulatory Affairs